

Welding Helmet Passive DIN 11EW

FR Masque de soudeur passif


DE Schweißhelm mit Passivfilter

ES Máscara para soldar con filtro inactínico

IT Casco di saldatura passivo

NL Laskap, passieve lens

PL Helm spawalniczy pasywny



Version date: 26.03.2019



Register online: silverlinetools.com

GB**Specification**

Helmet material:	Polypropylene	Welding filter material:	Polycarbonate
Helmet dimensions (H x W x D):	295 x 250 x 290mm	Welding filter shade:	11
Standards:		Welding filter dimensions (H x W):	108 x 50mm
Face shield:	EN 175	Clear rearfront spatter shield material:	Polycarbonate
Spatter shield:	EN 166	Spatter shield dimensions (H x W):	106 x 52mm
Green infrared lens:	EN 169		
Weight (incl. lenses):	440g		

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

Welding Helmet Safety

- ALWAYS observe all applicable safety regulations and recommendations for the specific type of welding undertaken. Ensure helmet and filter are compatible with this type of welding and offer adequate protection. Some working conditions may require the use of additional protective equipment
- Damaged lenses can cause severe burns. Scratched or damaged filters and lenses must be replaced before use
- Toughened mineral filter lenses must only be used in conjunction with a suitable backing lens
- Beware of radiation entering the helmet from behind, e.g. from reflective surfaces or other welding operations in the vicinity
- This helmet does not provide unlimited eye, ear and face protection. ALWAYS wear suitable safety glasses or goggles, hearing and respiratory protection underneath the welding helmet
- This helmet does not protect against high velocity projectiles produced from cutting or grinding discs
- DO NOT use this helmet in excessively hot environments
- The helmet must not come into contact with hot workpiece surfaces, welding electrodes etc.
- Keep your head away from toxic welding fumes and never breath them in
- ALWAYS adjust the headband and harness to ensure a comfortable, safe fit
- Materials which may come into contact with the wearer's skin could cause allergic reactions to susceptible individuals
- Welders' helmets must not be used beyond their obsolescence deadline (if specified)

Product Familiarisation

- Face Shield
- Rear Spatter Shield
- Lens Housing
- Spatter Shield/Filter Combination
- Forehead Cushion
- Adjustable Harness
- Headband Adjustment Dial
- Flip Mechanism Adjustment Screw

Intended Use

Welder's shield mounted on a safety helmet that gives protection to the eyes and face against harmful optical radiation and other specific risks generated by welding or allied processes (MIG, MAG, TIG and arc welding), when fitted with the appropriate filters for the specific welding process.

Before Use**Adjusting the harness, headband & flip mechanism**

- Press down on and turn the Headband Adjustment Dial (7) clockwise to tighten the headband. Turn anticlockwise to loosen
- Adjust the Adjustable Harness (6), using the belt-type plastic buckle
- Turn the Flip Mechanism Adjustment Screw (8) clockwise to increase the resistant of the flip mechanism. Turn anticlockwise to make the helmet flip down easier

Selecting filter shades

Note: This welding helmet is supplied with a filter shade 11 pre-fitted. Determine the application range of this shade in the table below, or use the table to determine the shade required for your application.

Welding Process	Welding current (A)														
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250
Arc welding					8			9		10		11		12	
MAG						8			9		10		12		13
TIG							8		9		10		11		12
MIG									10		11		12		
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250

Note: The table shows typical shade selection for various applications, according to EN 169:2002. However, slightly darker or lighter shades may be required according to working conditions.

Changing lenses (Fig. I)

⚠️ WARNING: DO NOT use welding filters that are cracked, pitted or otherwise damaged as these conditions may compromise eye and face impact protection, and may allow harmful UV and IR radiation to pass through, causing permanent eye injury and loss of vision.

Note: Both the welding filter and the transparent spatter shield of the Spatter Shield/Filter Combination (4) can be accessed from the inside of the flip lens housing.

- Unclip the lens holder from the inside of the Lens Housing (3)

- Remove the Spatter Shield/Filter Combination

- To refit the lenses, place filter and spatter shield (in this order) on top of each other, insert into the frame in the correct orientation (spatter shield pointing outward), and refit the lens holder to secure in place

- To change the Rear Spatter Shield (2), unclip its lens holder from the inside of the Face Shield (1), exchange the old lens for a new one and refit the lens holder to secure in place

⚠️ WARNING: Filters made of toughened mineral glass may only be fitted in conjunction with an additional clear backing lens.

Accessories

- Spare parts for this welding helmet, including filters and spatter shields as well as other welding accessories, are available from your Silverline stockist

Maintenance**General inspection**

- Regularly check that the shielding helmet and harness are in good condition

- Carefully inspect welding filters before each use. Cracked, pitted or scratched filter glass or protection plates can seriously impair protection and reduce vision. Check for cracks in the shield and look for light leaks. All damaged components must be replaced before the helmet may be used

- Maintenance and repairs not covered by this manual must be carried out by an authorised Silverline service centre

Cleaning

- Keep your helmet clean at all times

- Clean the helmet with a mild detergent solution and lukewarm water. DO NOT use solvents. DO NOT use until thoroughly dried

- Clean welding filters with a clean, lint-free tissue or cloth

Note: Special optical cleaning solutions are available for welding lens cleaning.

- DO NOT immerse helmet or filters in water or spray directly with liquids

- Thoroughly clean and disinfect the headband and harness after use

Storage

- This welding helmet must be stored and transported in a suitable protective container that protects it from mechanical and chemical damage, as well as from damage through exposure to sunlight

- Store carefully in a secure, dry place out of the reach of children

Disposal

At the end of its service life, this product must be disposed of according to local laws and regulations.

- DO NOT dispose of welding equipment, with household waste. Contact your local waste disposal authority for information on the correct way of disposal

- DO NOT dispose of welding lenses with household waste. DO NOT incinerate

FR**Caractéristiques techniques**

Matériau du masque :	Polypropylène	Matériau du filtre de soudage :	Polycarbonate
Dimensions du masque (H x L x P) :	295 x 250 x 290 mm	Teinte du filtre de soudage :	11
Normes		Dimensions du filtre de soudage (H x L) :	180 x 50 mm
Masque :	EN 175	Matériau du couvre-verre avant/arrière :	Polycarbonate
Couvre-verre :	EN 166	Dimensions du couvre-verre (H x L) :	106 x 52 mm
Lentille infrarouge verte :	EN 169		
Poids (avec lentilles) :	440 g	Du fait de l'évolution constante de notre développement produit, les caractéristiques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.	

Consignes de sécurité relatives aux masques de soudure

- Respectez TOUJOURS les normes et consignes de sécurité relatives aux types d'opérations de soudage entreprises. Assurez-vous que le masque et le filtre soient compatibles avec le type soudure à effectuer et qu'ils procurent une protection adéquate. Le port d'équipements de protection individuelle supplémentaires peut être requis selon les conditions de travail.
- Les lentilles endommagées peuvent entraîner de sérieuses brûlures. Les filtres rayés ou endommagés doivent être remplacés avant toute utilisation du masque.
- Les lentilles avec filtres renforcés aux minéraux doivent être uniquement utilisées en combinaison avec une lentille de support adéquate.
- Faites attention aux radiations lumineuses à l'arrière du masque, provenant par exemple des surfaces réflectrices ou autres opérations de soudage dans la zone de travail.
- Le masque ne procure pas une protection illimitée des yeux, oreilles et du visage. Portez TOUJOURS des protections oculaires, auditives et respiratoires sous le masque de soudure.
- Ce masque de soudure ne protège pas des projections rapides produites par les disques à tronçonner ou à meuler.
- NE PAS utiliser ce masque dans les environnements à température élevée.
- Ce masque ne doit pas entrer en contact avec des surfaces chaudes, des électrodes de soudure, etc.
- Gardez votre tête hors de portée des émanations toxiques de la soudure, et ne respirez jamais.
- Veillez à TOUJOURS régler le serrage et le harnais correctement pour une utilisation confortable et sûre.
- Les matériaux qui peuvent rentrer en contact avec la peau de l'utilisateur peuvent provoquer des réactions allergiques.
- Les masques de soudure ne doivent jamais être utilisés si la date d'expiration est dépassée (si indiquée).

Déscriptif du produit

- Protection frontale
- Couvre-verre arrière
- Boîtier de la lentille
- Couvre-verre/filter combiné
- Coussin de protection frontale
- Harnais ajustable
- Molette de réglage du harnais
- Vis de réglage du mécanisme de pivotement

Usage conforme

Masque de soudure monté sur casque de sécurité pour protéger les yeux et la face contre les radiations optiques nocives et autres risques relatifs à la soudure ou aux opérations similaires (MIG, MAG, TIG et soudure à l'arc). Lorsqu'équipé des filtres appropriés en fonction du type de soudure.

Avant utilisation**Réglage du harnais, de la bande et du mécanisme de pivotement**

- Appuyez et tournez la molette de réglage du harnais (7) dans le sens horaire pour serrer la bande du harnais. Tournez la molette dans le sens antihoraire pour la desserrer.
- Réglez le harnais ajustable (6) à l'aide de la boucle plastique « type ceinture ».
- Tournez la vis de réglage du mécanisme de pivotement (8) dans le sens horaire pour augmenter la résistance du pivotement. Tournez la vis dans le sens antihoraire pour relâcher la résistance du pivotement.

Sélection de la teinte des filtres

Remarque : Ce masque de soudure est fourni avec un filtre de teinte 11 préinstallé. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la teinte du filtre en fonction du type de soudure ou vice versa.

Type de soudure	Intensité du courant de soudure (A)													
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100</th					

Características técnicas

Material del casco:	Polipropileno	Opacidad del filtro:	11
Dimensiones del casco (A x An x P):	295 x 250 x 290 mm	Dimensiones del filtro (A x An):	108 x 50 mm
Conformidad:		Material del protector anti-salpicaduras (frontal/posterior):	Policarbonato
Visor:	EN 175	Dimensiones del protector anti-salpicaduras (A x An):	106 x 52 mm
Lente anti-salpicaduras:	EN 166		
Lentes infrarrojas de color verde:	EN 169		
Peso (incluido lentes):	440 g		
Material del filtro protector:	Policarbonato		

Instrucciones de seguridad para máscaras de soldadura

- Siga SIEMPRE las instrucciones y recomendaciones de seguridad dependiendo del tipo de soldadura que vaya a realizar. Asegúrese de que la máscara y el filtro protector sean adecuados para la tarea a realizar. Tenga en cuenta que algunos trabajos requieren equipo de protección adicional.
- La utilización de lentes dañadas puede causar quemaduras graves. Sustituya siempre las lentes y filtros que estén dañados o arrañados.
- Los filtros reforzados con minerales sólo deben utilizarse con lentes compatibles.
- Tenga precaución con las radiaciones que pueden emitir por la parte posterior de la máscara (objetos reflectantes situados alrededor).
- Esta máscara no ofrece protección facial, ocular y auditiva ilimitada. Utilice SIEMPRE gafas de protección, protección auditiva y respiratoria adicional.
- Esta máscara no ofrece protección contra partículas proyectadas a alta velocidad (ej. Al usar discos de corte, amoladoras).
- NUNCA utilice la máscara en ambientes con altas temperaturas.
- Evite que la máscara entre en contacto con superficies calientes, electrodos para soldadura, etc.
- Manténgase siempre alejado de posibles humos tóxicos, evite inhalar humo tóxico producido al soldar.
- Ajuste SIEMPRE el arnés y la correa para la cabeza correctamente.
- Algunos materiales en contacto con la piel pueden producir reacciones alérgicas en lagunas personas.
- Nunca utilice una máscara para soldadura si ha sobrepasado la fecha de caducidad (si está especificada).

Características del producto

1. Protector facial	5. Almohadilla frontal
2. Protector posterior anti-salpicaduras	6. Arnés ajustable
3. Montura de la lente	7. Ajuste de la correa de la cabeza
4. Protector anti-salpicaduras/Filtro	8. Mecanismo del tornillo de ajuste

Specifiche tecniche

Materiale del casco:	Polipropilene	Materiale del filtro di saldatura:	Policarbonato
Dimensioni del casco (L x P x A):	295 x 250 x 290 mm	Gradazione del filtro di saldatura:	11
Standard:		Dimensioni del filtro di saldatura (L x A):	108 x 50 mm
Schemma facciale:	EN 175	Materiale della protezione trasparente antiscintille anteriore / posteriore:	Policarbonato
Protezione antiscintille	EN 166	Dimensioni dello schermo antiscintille (L x A):	106 x 52 mm
Obiettivo a infrarossi verde:	EN 169		
Peso (lenti incluse):	440 g		

Come parte del nostro continuo sviluppo, le specifiche dei prodotti Silverline possono modificare senza preavviso.

Sicurezza del casco di saldatura

- Osservare SEMPRE tutte le norme di sicurezza e le raccomandazioni applicabili per lo specifico tipo di saldatura effettuata. Assicurarsi che casco e filtro siano compatibili con questo tipo di saldatura e che offrano una protezione adeguata. Alcune condizioni di lavoro potrebbero richiedere l'uso di dispositivi di protezione aggiuntivi
- Lenti danneggiate possono causare gravi ustioni. I filtri e gli obiettivi graffiati o danneggiati devono essere sostituiti prima dell'uso
- Lenti con filtro minerale temporaneo devono essere utilizzate solo in combinazione con lenti di supporto adatte
- Prestare attenzione alle radiazioni che entrano nel casco dalla parte posteriore, ad esempio da superfici riflescenti o da altre operazioni di saldatura nelle vicinanze
- Questo casco non fornisce una protezione assoluta per occhi, orecchie e viso. Sotto il casco di saldatura, indossare SEMPRE lenti o occhiali protettivi, protezioni per l'udito e le vie respiratorie
- Questo casco non protegge da oggetti proiettati ad alta velocità generati da dischi da taglio o da smerigliatrici
- NON usare questo casco in ambienti eccessivamente caldi
- Il casco non deve entrare in contatto con le superfici calde del pezzo, con gli elettrodi di saldatura, ecc.
- Tenere la testa lontana dai fumi di saldatura tossici e non aspirarli mai
- Regolare SEMPRE l'archetto e l'imbracatura per garantire una vestibilità comoda e sicura
- I materiali che possono venire a contatto con la pelle dell'utilizzatore possono causare reazioni allergiche a soggetti sensibili
- I caschi dei saldatori non devono essere utilizzati oltre il loro termine di obsolescenza (quando specificato)

Familiarizzare con il prodotto

1. Visiera	5. Cuscino per la fronte
2. Protezione posteriore anti scintille	6. Imbracatura regolabile
3. Alleggiamento della lente	7. Ghiera regolatrice della fascia
4. Combinazione di protezione / filtro anti scintille	8. Vite di regolazione del meccanismo di chiusura della visiera

Specificaties

Masker materiaal:	Polypropyleen	Lasfilter materiaal:	Policarbonaat
Helmet afmeting (H x B x D):	295 x 250 x 290 mm	Lasfilter schaduw:	11
Norm:		Lasfilter afmetingen (H x B):	108 x 50 mm
Gezichtsscherf:	EN 175	Helder/spatglas materiaal:	Policarbonaat
Spatglas:	EN 166	Spatglas afmetingen (H x B):	106 x 52 mm
Groene infrarood lens:	EN 169		
Gewicht (incl. lenzen):	440 g		

Laskap veiligheid

- Observer alle veiligheidsregulaties en aanbevelingen voor het specifiek uit te voeren lasttype. Draag een geschikt lasmasker met de juiste filters, wat zorgt voor de vereiste bescherming. Sommige werkomstandigheden vereist het gebruik van extra beschermende middelen
- Wanneer het licht niet automatisch gedimd, stopt u onmiddellijk met lassen
- Beschadigde lenzen veroorzaken mogelijk ernstige brandwonden. Gekrasde of beschadigde lenzen moeten voor gebruik vervangen worden
- Filters uit versterkt mineraalglas zijn mogelijk enkel te gebruiken met een bijkomende heldere steunlens
- Radiatie dringt het masker mogelijk via de achterzijde binnen
- Het masker biedt geen enneindige oog-, gehoor- en gezichtsbescherming. Het dragen van de geschikte veiligheidsbril, gehoorbescherming en stofkap onder het lasmasker is VERPLICH
- Het masker beschermt tegen rondvliegende voorwerpen geproduceerd door slijp- of snijschijven
- Gebruik het lasmasker niet in extreem hete omstandigheden
- Het masker mag niet in contact komen met hete oppervlakken als laslektoden etc.
- Houd uw hoofd uit de buurt van giftige lasgassen en adem lasgassen niet in
- Verstel de hoofdband en het harnas voor een comfortabele pasvorm
- Materialen die in contact komen met een gevoelige huid veroorzaken mogelijk allergische reacties
- Lasmaskers mogen niet buiten de gebruikspriode (wanneer bepaald) gebruikt worden
- De filter en masker mogen niet aangepast worden. Onderdelen, anders dan aangegeven, mogen niet vervangen worden. Het maken van aanpassingen en niet-goedkeurende vervangingen ontvallen de garantie

Productbeschrijving

1. Gezichtsscherf	5. Voorhoofd kussen
2. Achterhoofd harnas	6. Verstelbaar harnas
3. Lens bescherming	7. Hoofdband verstelknop
4. Spatglas/filter combinatie	8. Klapmechanisme verstelschroef

Aplicaciones

Máscara para soldador con visor de protección facial yocular. Ofrece protección contra radiaciones y contra otros riesgos causados en trabajos de soldadura (MIG, MAG, TIG, soldadura al arco) cuando se utiliza en conjunto con un filtro adecuado.

Antes de usar

Ajuste del arnés, la correa para la cabeza y el mecanismo del tornillo de ajuste

- Apriete y gire en sentido horario el ajuste de la correa de la cabeza (7). Para aflojarlo, gire en sentido antihorario.
- Utilice la hebilla de plástico para ajustar el arnés (6).
- Gire el mecanismo del tornillo de ajuste (8) en sentido horario para apretarlo. Gire el mecanismo en sentido antihorario para que la máscara pueda moverse con más soltura.

Seleccionar la opacidad del filtro

Nota: Esta máscara se suministra con un filtro de protección nº 11. Utilice la tabla mostrada a continuación para determinar el tipo de filtro adecuado para cada aplicación:

Tipo de soldadura	Corriente de soldadura (A)														
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250
Soldadura al arco					8			9		10		11		12	
MAG						8			9		10		12		13
TIG							8		9		10		11		12
MIG								8			10		11		12
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250

Nota: Esta tabla muestra el nivel de opacidad recomendado según la normativa EN 169:2002. No obstante, en algunas ocasiones y dependiendo de la tarea que vaya a realizar, puede que necesite utilizar filtros más oscuros o claros.

Sustitución de la lente

ADVERTENCIA: NUNCA utilice lentes con filtros que estén dañados. Las radiaciones UV e IR podrían causar daños oculares graves y pérdida de visión.

Nota: Puede acceder al filtro para soldadura y el protector anti-salpicaduras transparente del protector anti-salpicaduras/filtro (4) a través de la montura de la lente abatible.

1. Retire los cierres situados en el interior de la montura de la lente (3).

2. Retire el protector anti-salpicaduras/filtro.

3. Para montar de nuevo la lente, deberá colocar el filtro y el protector (en este orden) uno encima de otro. Coloque la montura en la posición correcta (con el protector anti-salpicaduras mirando hacia fuera) y coloque los cierres.

4. Para cambiar el protector posterior anti-salpicaduras (2), retire los cierres situados en el interior del protector facial (1) y sustituya la lente por una nueva. Vuelva a colocar los cierres.

ADVERTENCIA: Los filtros reforzados con minerales sólo deben utilizarse con lentes compatibles.

Accesorios

- Existen gran variedad de protectores filtros y otros accesorios para esta herramienta disponibles a través de su distribuidor Silverline más cercano.

Mantenimiento**Inspección general**

• Compruebe regularmente que la máscara y el arnés estén en buenas condiciones.

• Compruebe el estado de los filtros antes de cada uso. Los protectores y filtros con arañazos pueden reducir el nivel de protección y el campo de visión.

• Las reparaciones deben realizarse por un servicio técnico Silverline autorizado.

Limpieza

• Mantenga la máscara para soldadura siempre limpia.

• Limpie la máscara con un detergente suave y agua templada. NUNCA utilice disolventes. NO utilice la máscara hasta que esté completamente seca.

• Limpie el filtro con un paño que no deje pelusa.

Nota: Existen productos específicos para la limpieza de lentes para soldadura.

• NO sumerja la máscara en agua o rocíe con otros líquidos.

• Desinfecte la correa para la cabeza y el ar